

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS DO CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE/IFRR

APOIO:


- **Coordenação de Qualidade de Vida e Seguridade Social-CQVSS/DGP/IFRR**
- **Equipe Multiprofissional**
- **Direção Geral - CBVZO**
- **Coordenação da Gestão de Pessoas- CBVZO**

CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE



EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE



DIREÇÃO GERAL

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS

INTENSIDADE DOS RISCOS

G

M

P

Grande

Médio

Pequeno

Nº de servidores: 01

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade (infiltrações);
MEDIDAS DE CONTROLE:
-Eliminar as infiltrações;

RISCOS DE ACIDENTES


Manutenção dos extintores vencida;
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Treinamentos de emergência;
Providenciar manutenção dos equipamentos de combate a incêndio;
Revisão de sistema elétrico.

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS

G

Grande

M

Médio

P

Pequeno

Nº de servidores: 02 pessoas

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade (infiltrações);
MEDIDAS DE CONTROLE:
Medidas para Eliminar as infiltrações


RISCOS ERGONÔMICOS

MEDIDAS PREVENTIVAS
Providenciar a tela do computador a altura do nível dos olhos, para evitar cansaço visual;
Providenciar suporte para teclados;
Pausas para descanso; Providenciar ações preventivas para LER/DORT, dicas de Ergonomia, exercícios laborais; móveis ergonômicos adequados

RISCOS DE ACIDENTES

Manutenção dos extintores vencida;
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos equipamentos de combate a incêndio;
Treinamentos de emergência;

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, Umidade
MEDIDAS PREVENTIVAS:
 Treinamentos de emergência;
 Providenciar reparos no local.

RISCOS DE ACIDENTES

Queda do forro da cobertura
MEDIDAS PREVENTIVAS:
 Reparos na cobertura e telhado



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE



COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - CGP

INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande

Médio

Pequeno

Nº de servidores: 01

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade (infiltrações),
MEDIDAS DE CONTROLE:
-Eliminar as infiltrações,
providenciar reparos na
cobertura do Campus;

RISCOS ERGONÔMICOS

Postura inadequada;
Sobrecarga de trabalho;
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Pausas para descanso;
Providenciar ações preventivas
para LER/DORT, dicas de
Ergonomia, exercícios laborais,
pausas no trabalho e móveis
ergonômicos adequados.


RISCOS BIOLÓGICOS

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Lavagem e higienização correta
das mãos;
Treinamentos de Biossegurança

RISCOS DE ACIDENTES

Extintores com prazo de
manutenção vencida.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção em
extintores de combate a incêndio.


MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Nº de servidores: 03 pessoas

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Ruído;
Umidade (infiltrações),
MEDIDAS DE CONTROLE:
Eliminar as infiltrações;
Providenciar aferição de ruído.

RISCOS ERGONÔMICOS

Ambiente com pouco espaço físico;
Postura inadequada, sobrecarga de trabalho.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar ambiente espaçoso;
Providenciar ações preventivas para LER/DORT, dicas de Ergonomia, exercícios laborais, pausas no trabalho.

RISCOS BIOLÓGICOS

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Uso adequado dos EPIs;
Lavagem e higienização correta das mãos;

RISCOS DE ACIDENTES

Extintores com prazo de manutenção vencida.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos extintores do Campus.

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS

<p>INTENSIDADE DOS RISCOS</p> <p>G M P</p> <p>Grande Médio Pequeno</p> <p>Nº de servidores: 07 pessoas e uma profissional estagiária</p>	<p>Tipos de Riscos</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Riscos Químicos ● Riscos Físicos ● Riscos Ergonômicos ● Riscos Biológicos ● Riscos de Acidentes 	<p>RISCOS FÍSICOS</p> <p>Umidade; Infiltrações em paredes e cobertura, goteiras; Salas com ausência de central de ar condicionado; MEDIDAS DE CONTROLE: Eliminar as infiltrações e goteiras, providenciar reparos na cobertura e telhado do Campus. Providenciar ar condicionado em ambientes.</p>	<p>RISCOS ERGONÔMICOS</p> <p>Mobiliários com defeitos; Armários deteriorados; Cadeiras não adaptadas às características do servidor; Jornada de trabalho prolongada; Ausência de pausas para descanso. MEDIDAS PREVENTIVAS: Providenciar ações preventivas para LER/DORT, dicas de Ergonomia, exercícios laborais, pausas no trabalho e móveis ergonômicos adequados; Organização dos processos de trabalho.</p>	<p>RISCOS BIOLÓGICOS</p> <p>MEDIDAS PREVENTIVAS: Uso adequado dos EPIs; Lavagem e higienização correta das mãos.</p>	<p>RISCOS DE ACIDENTES</p> <p>Extintores com prazo de manutenção vencida; Quedas de forros da cobertura. MEDIDAS PREVENTIVAS: Providenciar manutenção dos extintores do Campus; providenciar reparos na cobertura e telhado do Campus.</p>
--	---	--	--	--	--

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE


RECEPÇÃO DA CAES

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade (infiltrações),
MEDIDAS DE CONTROLE:
-Eliminar as infiltrações;

RISCOS ERGONÔMICOS

MEDIDAS PREVENTIVAS:

RISCOS DE ACIDENTES

Extintores com prazo de manutenção vencida.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos extintores do Campus



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



SALA DA PSICOLOGIA

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

Nº de servidores: 01

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCO FÍSICOS

Umidade (infiltrações), goteiras.
MEDIDAS DE CONTROLE:
-Eliminar as infiltrações e goteiras, providenciar reparos na cobertura do Campus.

RISCOS ERGONÔMICOS

Mobiliários precários e inadequados.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar móveis ergonômicos.

RISCOS BIOLÓGICOS

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Lavagem e higienização correta das mãos.

RISCOS DE ACIDENTES

Extintores com prazo de manutenção vencida;
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos extintores do Campus;



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande

Médio

Pequeno

Nº de servidores: 02

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Presença de Infiltrações.
MEDIDAS DE CONTROLE:

Eliminar as infiltrações.

RISCOS DE ACIDENTES

Extintores com prazo de manutenção vencida;
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos extintores do Campus;

RISCOS BIOLÓGICOS

Uso adequado dos EPIs;
Lavagem e higienização correta das mãos;
Providenciar treinamentos de Biossegurança.



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




LABORATÓRIO DE QUÍMICA

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Nº de servidores: 01

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade (infiltrações),
queixas de ruído no
ambiente.

MEDIDAS DE CONTROLE:
Medidas para conter
infiltrações;
Providenciar aferição
de ruído.

RISCOS ERGONÔMICOS

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar ações
preventivas para LER/DORT,
exercícios laborais, pausas no
trabalho e móveis
ergonômicos adequados

RISCOS DE ACIDENTES

Manipulação com líquido
inflamável;
Extintores com prazo de
manutenção vencida;
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos
extintores do Campus;
Treinamentos de emergência

RISCOS QUÍMICOS

Gases, vapores, poeiras químicas;
Ausência de sistema de exaustão
para produtos químicos;
Ausência de manutenção da saída de
emergência; ausência de chuveiro
lava olhos.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar sistema de exaustão,
equipamentos de proteção individual
e equipamentos de proteção coletiva,
inerentes ao laboratório de química.



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS

G

M

P

Grande

Médio

Pequeno

Nº de servidores: 03

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Presença de Infiltrações.
MEDIDAS DE CONTROLE:
Procurar eliminar infiltrações.

RISCOS BIOLÓGICOS


MEDIDAS PREVENTIVAS
Lavagem e higienização
correta das mãos.

RISCOS DE ACIDENTES

Agente extintor com a data
de manutenção vencida.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos extintores
de combate a princípio de incêndio

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL


**EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE**



COORD. PROGRAMA QUALIFICA MAIS

**MAPA DE
RISCOS
AMBIENTAIS**

INTENSIDADE DOS RISCOS



Nº de servidores: 04

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes


RISCOS ERGONÔMICOS

Espaço físico pequeno;
Precárias condições do assento de trabalho.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar ambiente espaçoso;
Providenciar ações preventivas para LER/DORT, dicas de Ergonomia, exercícios laborais, realizar pausas no trabalho; providenciar móveis ergonômicos adequados.


RISCOS DE ACIDENTES

Quedas dos forros;
Agente extintor com a data de manutenção vencida.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar reparos na cobertura e telhado do Campus;
Providenciar manutenção dos extintores de combate a princípio de incêndio



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS

G

M

P

Grande Médio Pequeno

Nº de servidores: 07 pessoas

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Rompimento do forro;
goteiras
MEDIDAS DE CONTROLE:
-Providenciar reparos e
revisão no telhado.

RISCOS ERGONÔMICOS

Controle rígido de produtividade;
Trabalhos em turnos e noturno;
Jornadas de trabalho prolongadas;
Distúrbios da voz;
Situações causadores de stress físico ou
psíquico.
MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar ações preventivas para
LER/DORT, saúde mental e dicas de
Ergonomia, exercícios laborais, pausas
no trabalho e móveis ergonômicos
adequados;
Organização dos processos de trabalho.

RISCOS DE ACIDENTES


Extintores com a data
de manutenção vencida.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos
extintores ;
Treinamentos de Biossegurança
e emergência.

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Nº de servidores:

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS ERGONÔMICOS

Sobrecarga de trabalho.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
 Providenciar dicas de Ergonomia, ações preventivas para LER/DORT, exercícios laborais, pausas no trabalho e móveis ergonômicos adequados:
Organização nos processos de trabalho.

RISCOS DE ACIDENTES

Queda de forro da cobertura;
 Agente extintor com a data de manutenção vencida.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
 Providenciar reparos na cobertura;
 Providenciar manutenção dos extintores.

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E MANUTENCAO

COORDENAÇÃO DE
QUALIDADE DE VIDA E SEGURIDADE SOCIAL-CQVSS



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS DE ACIDENTES

Agente extintor com a data de manutenção vencida.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Providenciar manutenção dos extintores.


EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



DEPARTAMENTO DE ENSINO - DEN

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS

INTENSIDADE DOS RISCOS



Nº de servidores: 02 pessoas

Tipos de Riscos

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade (infiltrações, goteiras);
MEDIDAS DE CONTROLE:
-Eliminar as infiltrações;

RISCOS ERGONÔMICOS

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Pausas para descanso; Providenciar ações preventivas para LER/DORT, dicas de Ergonomia, exercícios laborais, pausas no trabalho e equipamentos e móveis adequados às características do trabalhador; Providenciar a tela do computador a altura do nível dos olhos, para evitar cansaço visual;

RISCOS DE ACIDENTES

Extintores com a data de manutenção vencida.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos extintores;

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




SALAS DE AULA (S-1)

INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, vazamentos do ar condicionado.
MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido, rachaduras na parede;
Agente extintor com a data de manutenção vencida.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos extintores ;
Providenciar revisão da cobertura.



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL


EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, vazamentos pela central de ar condicionado.
MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido;
Agente extintor com a data de manutenção vencida.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos extintores ;
Providenciar revisão da cobertura.

CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE


MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, vazamentos pela central de ar condicionado.
MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido;
Agente extintor com a data de manutenção vencida.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos extintores ;
Providenciar revisão da cobertura.

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE




SALAS DE AULA (S-9)

INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, vazamentos pela central de ar condicionado.
MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido;
Agente extintor com a data de manutenção vencida.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos extintores ;
Providenciar revisão da cobertura.



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



SALA 10


EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, Central de ar com defeitos (vazamentos de água); Infiltrações.

MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.


RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido, Agente extintor com a data de manutenção vencida.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos extintores ; Providenciar revisão da cobertura (telhado).



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, Central de ar com defeitos (vazamentos de água); Infiltrações.

MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido, Agente extintor com a data de manutenção vencida.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos extintores .


MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Nº de servidores: 05 pessoas

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, infiltrações, cheiro de mofo, Central de ar com defeitos (vazamentos de água).
MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS DE ACIDENTES

Ferro rompido;
Agente extintor com a data de manutenção vencida.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar revisão da cobertura;
Providenciar manutenção dos extintores .

RISCOS ERGONÔMICOS

Jornadas de trabalho prolongadas;
Situações causadores de stress físico ou psíquico.

MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar ações preventivas para LER/DORT, Saúde mental, dicas de Ergonomia, exercícios laborais, pausas no trabalho e móveis ergonômicos adequados;
Organização dos processos de trabalho.

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE




MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

MEDIDAS DE CONTROLE:

RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido;
Agente extintor com a data de manutenção vencida.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos extintores ;
Providenciar revisão da cobertura.



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS

INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, Central de ar com defeitos (vazamentos de água).
MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar revisão da cobertura.

RISCOS ERGONÔMICOS

Luminosidade insuficiente;

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Providenciar trocas de lâmpadas de maior potência;
Providenciar a tela do computador a altura do nível dos olhos, para evitar cansaço visual;

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




GUARITA

INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade: alagamentos, Infiltrações em todo o ambiente, apresentando vazamentos no cano da central de ar condicionado.

MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS DE ACIDENTES

Agente extintor com a data de manutenção vencida; Exposição a roubos, assaltos, manuseio de arma de fogo.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos extintores ; Treinamentos de emergência.

RISCOS BIOLÓGICOS

Odor de mofo no ambiente
MEDIDAS DE CONTROLE
Medidas para eliminar umidade; Arejar a sala, quando possível; Lavagem e higienização correta das mãos.

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL


EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, Central de ar com defeitos (vazamentos de água); Infiltrações.

MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido;
Extintores de Incêndio com a data de manutenção vencida
Arranjo físico inadequado;
Fiação elétrica exposta.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar Manutenção dos equipamentos de combate a incêndio;
Providenciar revisão da cobertura, telhado;
Organização no ambiente, organizar fiação em canaletas.

RISCOS BIOLÓGICOS

Odor de mofo no ambiente
MEDIDAS DE CONTROLE
Medidas para eliminar umidade;
Arejar a sala, quando possível;
Lavagem e higienização correta das mãos.

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, Central de ar com defeitos (vazamentos de água); Infiltrações.

MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido;
Extintores de Incêndio com a data de manutenção vencida
Arranjo físico inadequado;
Fiação elétrica exposta.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar Manutenção dos equipamentos de combate a incêndio;
Providenciar revisão da cobertura, telhado;
Organização no ambiente, organizar fiação em canaletas.

RISCOS BIOLÓGICOS

Odor de mofo no ambiente

MEDIDAS DE CONTROLE

Medidas para eliminar umidade;
Arejar a sala, quando possível;
Lavagem e higienização correta das mãos.



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE




LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA I

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS

INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, Central de ar com defeitos (vazamentos de água).
MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar revisão da cobertura.



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, Central de ar com defeitos (vazamentos de água).
MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.


RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar revisão da cobertura.



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



M

M

LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E FÍSICA

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, Central de ar com defeitos (vazamentos de água).
MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar revisão da cobertura.

INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE




SALA DOS PROFESSORES

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS

INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, Central de ar com defeitos (vazamentos de água).
MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS ERGONÔMICOS

Luminosidade insuficiente;
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar trocas de lâmpadas de maior potência;
Providenciar a tela do computador a altura do nível dos olhos, para evitar cansaço visual;

RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido;
Presença de fogão à gás GLP no local de preparo dos alimentos deste setor;
Extintores de Incêndio com a data de manutenção vencida
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Treinamentos de situações de emergência;
Providenciar Manutenção dos equipamentos de combate a incêndio;
Providenciar revisão da cobertura e telhado;

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




COPA (SALA DOS PROFESSORES)

INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, Central de ar com defeitos (vazamentos de água).
MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido;
Presença de fogão à gás GLP;
Extintores de Incêndio com a data de manutenção vencida
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Treinamentos de situações de emergência;
Providenciar Manutenção dos equipamentos de combate a incêndio;
Providenciar revisão da cobertura e telhado;



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



RISCOS FÍSICOS

Goteiras, Central de ar com defeitos (vazamentos de água).
MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.


RISCOS BIOLÓGICOS

Lixeiras de papel servido sem tampas.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar lixeiras com tampa de acionamento por pedal;
Uso adequado dos EPIs;
Lavagem e higienização correta do ambiente e das mãos.

INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, Central de ar com defeitos (vazamentos de água).
MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido;
Extintores de Incêndio com a data de manutenção vencida
MEDIDAS PREVENTIVAS:
· Providenciar manutenção dos equipamentos de combate a incêndio;
· Providenciar revisão da cobertura, telhado.



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




COORDENAÇÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS-CORA

INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes


RISCOS FÍSICOS

Goteiras, Central de ar com defeitos (vazamentos de água).
MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar revisão da cobertura.

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



COORDENAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA E SEGURIDADE SOCIAL-COVSS




EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Goteiras, Central de ar com defeitos (vazamentos de água).
MEDIDAS DE CONTROLE:
 Providenciar revisão da cobertura e manutenção do ar condicionado.

RISCOS DE ACIDENTES

Forro rompido
MEDIDAS PREVENTIVAS:
 Providenciar revisão da cobertura.

REFERÊNCIAS

- <https://www.superepi.com.br/mascara-hospitalar-n95-pff2-branca-ksn-10-02-mh-p1051005> ;
- <https://sintetica.com.br/qual-e-a-importancia-do-alcool-70-para-higienizacao-entenda-a-diferenca-entre-os-tipos-de-alcool/> ;
- <https://www.comfort-seating.com.br/cadeiras-ergohuman/cadeiras-ergohuman-com-leg-rest/cadeira-ergonomica-ergoman-v2-elite-plus-com-leg-rest> ;
- <https://www.medicalexpo.com/pt/prod/funkybrain-solutions/product-129173-961156.html> ;
- <https://www.carrefour.com.br/Instrumentos-Musicais/Microfone/microfone-professor-c.sdex> ;
- <https://www.drsergio.com.br/ergonomia/escritorios/> ;
- <https://www.cienciamoderna.com.br/apoio-para-os-pes-solemassage---kensington-280411/p> .
- <https://www.usesoftwareworks.com.br/bota-cano-longo-antiderrapante-sem-ponteira-branco-bb87-soft-works-epi-bota-de-seguranca-bb87branco>